

# 徐州一机多用刷毛机制造

发布日期：2025-09-22

刷毛机机采用离心风机负压吸风和机械毛刷辊的同时运转业清洁除洁在针织, 毛衣, 人造毛刷品服饰上的残留物, 使您生产的服饰在出厂包装前快速和轻松地刷净附在服饰上的短毛, 飞毛, 绒毛等残留物, 从而免掉了传统的手工用粘胶约操的方式, \*\*降低了劳动强度和生产成本, 而且能够保证您的服饰产品的外观质量, 提升您的服饰品质和价位。二. 产品基本参数工作电压220V/380V电功率1.5KW型号SL-800工作台面1200\*800mm尺寸1200×710×850mm(长×宽×高) 重量90Kg您喜欢刷毛机的这些特点吗? 徐州一机多用刷毛机制造

纺织刷毛机\*\*高压风机性能优点：1. 结构紧凑-铝合金铸造，重量轻，工艺精湛，外型美观。2. 性能范围广，流量达56m3/min真空高达100kpa压力高达104kpa3.可靠性高，铸造铝合金叶轮和\*\*度壳体-结构简单，只有5个主要零部件—基座，壳体，叶轮，轴承，电机-密封轴承，防止污染物损坏，只有一个环型室单元,防止热应力损坏，双重辰型弹性轴密封，降低泄漏，充分的叶轮支持，防止叶片断裂和鼓风机损坏，单侧密封间隙，减少鼓风机高温运行时故障4. 无油输送，无碳氢化合物带出，\*\*\*无油气送风5. 低噪音和低温升，单涡单侧吸入式叶轮设计，噪音低，温升小，独特的环型室设计，使气流保持平稳层流状态，气流噪音小，铝合金壳体，散热性能良好6. 高压鼓风机轻型设计，结构紧凑，五级IP54防护等级之2级电机，绝缘等级F级，轴承配备日本NSK轴承。叶轮旋转时，不与任何部件接触，免润滑，因此，可保证\*\*\*\*无油气。纺织刷毛机\*\*高压风机使用注意事项：1. 风机在\*\*\*次使用之前必须详细检查产品铭牌表示的电压和频率是否符合当地的要求, 严格按照电机额定电压运行. 2. 风机运行前, 必须先检查风机页与机壳之间有无碰撞摩擦, 电机是否有接地, 绝缘是否良好. 3. 风机运行前。徐州一机多用刷毛机制造上海贝龙机械有限公司主营产品很多，其中刷毛机销量很好。

或具有芯和至少一条与轴线平行的肋的单丝。按照另一种方法可以规定，至少两根单丝在抽出时减小其横截面的同时预拉伸，接着进一步拉伸，之后互相扭转在一起成为螺旋形刷毛材料，并通过热收缩稳定化。 刷毛特点 总结 刷毛总结 棉及混纺机织物通过先进的碳刷磨毛或抓剪毛等特殊整理工艺技术处理, 赋予织物新型柔软手感和较好的肌肤亲和性, 特别适合婴幼儿、内衣、床上用品。碳磨及抓剪毛产品的产业化生产提升了产品深加工、精加工、高附加值的含金量, 迎合国内外市场需要, 为人类服装面料升级换代起到积极的社会效益, 使企业在当前激烈的市场竞争中不仅能生存而且不断前进和发展。

刷毛机使生产的服饰在出厂包装前能更快速更轻松的刷净附在服饰上的短毛、飞毛、线头等残留物。革新了用手式粘胶纸操作的传统方式，\*\*降低了劳动强度和生产成本。刷毛机用户须知1. 刷毛机应水平放置在坚实的水泥地坪上。2. 安全接地线必须牢固可靠。3. 接通三相线

制380V(220V)交流电源,即可试机。4. 按下ON按钮,吸风机组系统开始工作,刷毛机开始正常运转,手感台面毛刷是否有吸引力,如吸力较弱,请检查三相电源是否错接而使电机反转。切断电源。插上电源380V交流电,启动后正常运转。2. 所需物品在毛刷上从前到后来回刷3. 物品上的毛头,毛绒会自动刷匀,被吸入吸风机内,至到外排。五. 保管运输及其他1. 包装好的刷毛机应储存在环境温度-5C到-35C[]2[]在运输过程中,应该避免雨淋和重力撞击。3. 如需特殊规格要求的客户,我司可另行设计制造。4. 使用期间如设备发生故障,请求来电来函与我厂联系,我厂恪守信誉,质量保证,实行三包,并为广大客户提供良好的售后服务。您了解刷毛机的优势吗?

刷毛: 剪毛前进行:使呢面茸毛坚立并刷去杂物、便于剪毛。 剪毛后进行:刷去毛屑,使呢面整洁,对长毛织物,可将绒毛刷顺,提高光泽。 刷毛机装有蒸汽箱,织物吸收蒸汽后绒毛柔软易刷,然后通过转向与织物相反的毛刷辊进行刷毛。 蒸刷后应放置几小时,使之吸湿均匀,,以降低缩水率。 它为此规定,挤压出具有不同于圆形的横截面的单丝,在抽出时减小其横截面的同时预拉伸,接着进一步拉伸,之后在其长度的至少一部分上扭转成螺旋形刷毛材料,并紧接着通过收缩稳定化。在这种情况下可挤压出具有椭圆形或多边形横截面的单丝,上海贝龙机械有限公司主做刷毛机的批发销售。徐州一机多用刷毛机制造

刷毛机的多种系列总有一款是您满意。徐州一机多用刷毛机制造

刷毛机使生产的服饰在出厂包装前能更快速更轻松的刷净附在服饰上的短毛、飞毛、线头等残留物。革新了用手式粘胶纸操作的传统方式,\*\*降低了劳动强度和生产成本。刷毛机用户须知1. 刷毛机应水平放置在坚实的水泥地坪上。2. 安全接地线必须牢固可靠。3. 接通三相线制380V(220V)交流电源,即可试机。4. 按下ON按钮,吸风机组系统开始工作,刷毛机开始正常运转,手感台面毛刷是否有吸引力,如吸力较弱,请检查三相电源是否错接而使电机反转。切断电源。四,使用方法1. 插上电源380V交流电,启动后正常运转。2. 所需物品在毛刷上从前到后来回刷3. 物品上的毛头,毛绒会自动刷匀,被吸入吸风机内,至到外排。五. 保管运输及其他1. 包装好的刷毛机应储存在环境温度-5C到-35C[]2[]在运输过程中,应该避免雨淋和重力撞击。3. 如需特殊规格要求的客户,我司可另行设计制造。4. 使用期间如设备发生故障,请求来电来函与我厂联系,我厂恪守信誉,质量保证,实行三包,并为广大客户提供良好徐州一机多用刷毛机制造